

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

BOBOLICE


1. Nazwa

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. MB BOLESNEJ W ZESPOLE

2. Czas powstania

1497-1501 r., 1730-36 r., 1753 r., 1780 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok od zachodu.



Widok od południowego – wschodu.

4. Adres

Bobolice nr 39
dz. nr 80, obręb Bobolice
57-200 Ząbkowice Śląskie

5. Przynależność administracyjna

województwo dolnośląskie

powiat ząbkowicki

gmina Ząbkowice Śląskie

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XLVI/62/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rejestr zabytków nr A/1734/721 z dnia 01.09.1960 r.

8. Historia, opis i wartości

Kościół wzmiankowany w 1447 r., pierwotnie drewniany, murowany, gotycki (wzniesiony w l. 1495-1501), przebudowany w dobie późnego baroku, w l. 1730-1736. Wnętrze późnobarokowe i rokokowe z lat 1740-1760. Do 1730 r. była to trójnawowa hala z dwiema wieżami od zach.

Kościół orientowany, na rzucie prostokąta, złożony z obszernej, dwuprzęsłowej nawy z dwiema parami płytkich kaplic po bokach oraz wydłużonego, węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie, z wieloboczną wieżyczką w narożu ścian na styku nawy i prezbiterium i zakrystią od pld. Ściany prezbiterium i pld. nawy - gęsto oszkarpowane, ściana pfn. nawy ujęta w szkarpy narożne, dach dwuspadowy, dwukalenicowy. Fasada zwieńczona dwiema wieżami flankującymi segmentowo zamknięty szczyt; wieże nakryte barokowymi hełmami z latarniami; w przyziemiu kruchta o ściętych narożach. Ściany murowane z kamienia, poza elewacją pfn. nawy - otynkowane. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym na gurtach, wydatnymi filarami podzielone na dwa przęsła, ujęte po bokach płytkimi, półkolistymi niszami kaplic.

Zachowane nieliczne detale gotyckie: zamurowany piaskowcowy portal w pld. ścianie prezbiterium, maswerk w okienku obok klatki schodowej i nadproże portalu na pld. ścianie korpusu, w przedsionku pld. sklepienie krzyżowo-żebrowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji, pierwotny kształt otworów i detal architektoniczny; wymiana stolarki i pokrycia dachu.

Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego; zakaz docieplania elewacji; remonty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków