

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**OLBRACHCICE
WIELKIE**

1. Nazwa

DWÓR W ZESPOLE, ob. dom mieszkalny

2. Czas powstania

XVIII/XIX w., ok. 1880 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego – wschodu.

4. Adres

Olbrachcice Wielkie nr 115
57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 436, obręb Olbrachcice Wielkie

5. Przynależność administracyjna

województwo **dolnośląskie**

powiat **ząbkowicki**

gmina **Ząbkowice Śląskie**

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: Uchwała nr
XXVI/180/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Historia: powstał na przełomie XVIII/XIX w. w wyniku dobudowy neorenesansowego skrzydła do renesansowej wieży mieszkalnej pochodzącej z poł. XVI w.

Trójkondygnacyjna wieża mieszkalna na rzucie zbliżonym do kwadratu, nakryta dwuspadowym dachem ujętym w schodkowe ogniomury ze sterczynami u nasady i w zwieńczeniu, zestawiona z budynkiem na rzucie prostokąta – dwukondygnacyjnym, z wysoką ścianką kolankową, nakryty płytkim, dwuspadowym dachem, w szczytach osłoniętym attyką w formie pełnej balustrady. Ściany murowane tynkowane, detal wypracowany w tynku. Kondygnacje rozdzielone gzymsami, naroża parteru ujęte boniowaniem, na piętrze i w ścianie kolankowej – kanelowane pilastry o korynckich głowicach, prostokątne okna w profilowanych opaskach, w górnej kondygnacji zwieńczone odcinkami wyładowanego gzymsu, wspartego na parach konsolek zdobionych akantem, w zwieńczeniu gzyms na wolutowych konsolkach zdobionych akantem. Dwie środkowe osie fasady opracowane odmiennie: boniowane w przyziemiu, na piętrze i w ścianie kolankowej ujęte w kanelowane pilastry o korynckich głowicach, w zwieńczeniu – płytki, trójkątny szczyk; pod oknami piętra prostokątne płyciny ze stylizowanymi motywami roślinnymi. Elewacje wieży gładkie, część okien w profilowanych opaskach.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: zły – konstrukcyjne uszkodzenie murów wieży, znaczne uszkodzenia i przebarwienia tynków, uszkodzenia detalu architektonicznego, brak znacznej części przeszkleń wieży, zmiana kształtu części otworów okiennych, wymiana części stolarki okiennej – bez zachowania pierwotnych podziałów.

Postulaty dotyczące konserwacji: remont budynku z zachowaniem historycznej bryły, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków