

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

# SIEROSZÓW

1. Nazwa

**BRAMA**

2. Czas powstania

**2 poł. XIX w.**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południa.

4. Adres

Sieroszów nr 19  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
dz. nr 252, obręb Sieroszów

5. Przynależność administracyjna

województwo dolnośląskie

powiat ząbkowicki

gmina Ząbkowice Śląskie

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego: Uchwała nr  
XXX/197/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic  
Śląskich z dnia 8 lipca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dwuskrzydłowa metalowa, kuta brama osadzona na słupkach murowanych z cegły, na niskim cokoliku, zwieńczonych wyładowanym gzymsem kroksztynowym, nakrytych czterospadowo. Trzeci, analogiczny słup przylega do ściany budynku mieszkalnego; na nim zawieszona jednoskrzydłowa, metalowa, kuta brama.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: uszkodzone zwieńczenie słupa bramki, niewielkie ubytki cegły.

Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej formy obiektu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków