

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

SIEROSZÓW

1. Nazwa

BUDYNEK BRAMNY

2. Czas powstania

ok. poł. XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego – zachodu.

4. Adres

Sieroszów nr 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 311/1, obręb Sieroszów

5. Przynależność administracyjna

województwo **dolnośląskie**

powiat **ząbkowicki**

gmina **Ząbkowice Śląskie**

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: Uchwała nr
XXX/197/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 8 lipca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Jednokondygnacyjny budynek ze ścianą kolankową wyodrębnioną gzymsem, na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. W skrajnej części budynku – przejazd otwarty otworami zamkniętymi łukiem odcinkowym, umieszczonymi w blendach zamkniętych nieco płytszym łukiem odcinkowym. W pozostałej części ściany niewielkie otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, zróżnicowane w proporcjach, w ścianie kolankowej prostokątne blendy zamurwane dziurawką. Ściany murowane, tynkowane fakturalnie, detal wypracowany w tynku gładkim: gzyms międzykondygnacyjny, opaski części otworów, narożne lizeny; jedno z okien w opasce z cegły. Dach kryty ceramiczną dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: średni - ubytki tynków, uszkodzona stolarka. zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji, pierwotny kształt otworów i detal architektoniczny.

Postulaty dotyczące konserwacji: remont budynku z zachowaniem historycznej bryły, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków