

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

SIEROSZÓW

1. Nazwa

BUDYNEK BRAMNY-STODOŁA

2. Czas powstania

pocz. XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego – zachodu.

4. Adres

Sieroszów nr 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 277, obręb Sieroszów

5. Przynależność administracyjna

województwo **dolnośląskie**

powiat **ząbkowicki**

gmina **Ząbkowice Śląskie**

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: Uchwała nr
XXX/197/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 8 lipca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. Ściany w konstrukcji ryglowej z tynkowanym wypełnieniem, w elewacjach dłuższych szczeliny wentylacyjne w wypełnieniu. Wrota przejazdu drewniane, prostokątne, dwuskrzydłowe, osadzone w części skrajnej ścian; nad wrotami ściana w konstrukcji drewnianej. Dach kryty blacho dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: średni - wymienione pokrycie dachu, uszkodzona stolarka wrót.

Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków