

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

# SIEROSZÓW

1. Nazwa

**OBORA**

2. Czas powstania

**1 poł. XIX w.**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu.

4. Adres

Sieroszów nr 7  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
dz. nr 347/5, 347/6, 347/7, obręb  
Sieroszów

5. Przynależność administracyjna

województwo **dolnośląskie**

powiat **ząbkowicki**

gmina **Ząbkowice Śląskie**

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego: Uchwała nr  
XXX/197/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic  
Śląskich z dnia 8 lipca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny z wyodrębnioną ścianą kolankową, na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. Ściany murowane z cegły, tynkowane. Ściana kolankowa wydzielona gzymsem, w zwieńczeniu ścian profilowany gzyms. Otwory drzwi i okien zamknięte płytkim odcinkiem łuku, zróżnicowane w proporcjach; w ścianie kolankowej pary kwadratowych blend i prostokątne drzwiczki osadzone we wzniesionej łukowato tarczy ściany. Dach kryty ceramiczną dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: zły - znaczne uszkodzenia tynków i fragmentów muru, detal zachowany w stanie szczątkowym, uszkodzona stolarka okien i drzwi, ubytki pokrycia dachowego.

Postulaty dotyczące konserwacji: remont budynku z zachowaniem historycznej bryły, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Marta Danielska, 04.05.2021 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków